

西藏藏药集团股份有限公司老厂区 2010 版 GMP 改造工程监测验收公众参与调查结果表

工程概况	西藏藏药集团股份有限公司老厂区 2010 版 GMP 改造工程建设位于拉萨市城关区娘热路 23 号，项目现状总占地面积 33667.8m ² ，总建筑面积 12854.75m ² ，现有一条颗粒生产线、一条胶囊生产线和一条口服液生产线，产品规模为：年生产颗粒剂 2200 万袋、胶囊 7000 万粒、口服液 1500 万瓶。主要产生污染物为废水、废气、噪声及固废，根据我单位现场调查，项目废水现状处置措施为经污水处理设备处理达标后，外排拉萨市污水管网；废气主要为粉尘及锅炉烟气，根据监测报告数据显示，项目废气现状达标排放；噪声主要为设备噪声，根据监测数据显示，其现状厂界噪声达标排放；项目固废分为一般固废及危险固废，现状处置方式为由岗组环卫部门进行清运处理。									
	姓名	柏涛	性别	男	年龄	28	民族	汉	文化程度	本科
基本情况	单位或住址	娘热路			职务			职业		
	联系方式	15223422953			身份证号	500382198807264679				
对项目的了解程度？				清楚 <input checked="" type="checkbox"/>	一般了解 <input type="checkbox"/>	不了解 <input type="checkbox"/>				
项目实施是否有利于地方经济发展？				有利 <input checked="" type="checkbox"/>	不利 <input type="checkbox"/>	无影响 <input type="checkbox"/>				
项目的实施是否对您的工作生活产生了影响？				有利 <input checked="" type="checkbox"/>	不利 <input type="checkbox"/>	无影响 <input type="checkbox"/>				
对项目建成后的环境影响是否能够接受？				接受 <input checked="" type="checkbox"/>	难以接受 <input type="checkbox"/>	无所谓 <input type="checkbox"/>				
项目施工期间什么对您的影响最大？				噪声 <input type="checkbox"/>	废气 <input type="checkbox"/>	固废 <input type="checkbox"/>	废水 <input type="checkbox"/>	无影响 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目施工期间噪声环保措施落实情况是否到位？				落实到位 <input checked="" type="checkbox"/>		未落实到位 <input type="checkbox"/>				
				如未落实到位，请写出未落实措施及影响程度：						
项目施工期间废气防治环保措施落实情况是否到位？				落实到位 <input checked="" type="checkbox"/>		未落实到位 <input type="checkbox"/>				
				如未落实到位，请写出未落实措施及影响程度：						
项目施工期间是否存在施工废水随意排放现象？				存在 <input type="checkbox"/>		不存在 <input checked="" type="checkbox"/>				
				如存在，请写出其排放废水情况：						
项目施工期间是否存在施工固废随意倾倒现象？				存在 <input type="checkbox"/>		不存在 <input checked="" type="checkbox"/>				
				如存在，请写出其固废倾倒位置情况及其对环境产生污染情况：						
项目营运期各污染物的排放什么对您的影响最大？				噪声 <input type="checkbox"/>	废气 <input type="checkbox"/>	固废 <input type="checkbox"/>	废水 <input type="checkbox"/>	无影响 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目营运期间噪声环保措施落实情况是否到位？				落实到位 <input checked="" type="checkbox"/>		未落实到位 <input type="checkbox"/>				
				如未落实到位，请写出未落实措施及影响程度，并提出改进建议：						

项目营运期间大气污染防治环保措施落实情况是否到位？	落实到位 <input checked="" type="checkbox"/>		未落实到位 <input type="checkbox"/>	
	如未落实到位，请写出未落实措施及影响程度，并提出改进建议：			
项目营运期间是否存在废水随意排放现象？	存在 <input type="checkbox"/>		不存在 <input checked="" type="checkbox"/>	
	如存在，请写出其排放废水情况：			
项目营运期间是否存在固废随意倾倒现象？	存在 <input type="checkbox"/>		不存在 <input checked="" type="checkbox"/>	
	如存在，请写出其固废倾倒位置情况及其对环境产生污染情况：			
您对项目建设总体上持何种态度？	支持 <input checked="" type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	无所谓 <input type="checkbox"/>	
如反对，请给出理由：				
环保方面还有哪些需要改善：				

西藏藏药集团股份有限公司老厂区 2010 版 GMP 改造工程监测验收公众参与调查结果表

工程概况	西藏藏药集团股份有限公司老厂区 2010 版 GMP 改造工程建设位于拉萨市城关区娘热路 23 号，项目现状总占地面积 33667.8m ² ，总建筑面积 12854.75m ² ，现有一条颗粒生产线、一条胶囊生产线和一条口服液生产线，产品规模为：年生产颗粒剂 2200 万袋、胶囊 7000 万粒、口服液 1500 万瓶。主要产生污染物为废水、废气、噪声及固废，根据我单位现场调查，项目废水现状处置措施为经污水处理设备处理达标后，外排拉萨市污水管网；废气主要为粉尘及锅炉烟气，根据监测报告数据显示，项目废气现状达标排放；噪声主要为设备噪声，根据监测数据显示，其现状厂界噪声达标排放；项目固废分为一般固废及危险固废，现状处置方式为由岗组环卫部门进行清运处理。									
基本情况	姓名	李奇	性别	男	年龄	28	民族	汉	文化程度	本科
	单位或住址	娘热路 24 号			职务				职业	
	联系方式	1388909264			身份证号	511025198702283215				
对项目的了解程度？					清楚 ()	一般了解 (x)	不了解 ()			
项目实施是否有利于地方经济发展？					有利 (x)	不利 ()	无影响 ()			
项目的实施是否对您的工作生活产生了影响？					有利 ()	不利 ()	无影响 (x)			
对项目建成后的环境影响是否能够接受？					接受 (x)	难以接受 ()	无所谓 ()			
项目施工期间什么对您的影响最大？					噪声 ()	废气 ()	固废 ()	废水 ()	无影响 (x)	
项目施工期间噪声环保措施落实情况是否到位？					落实到位 (x)	未落实到位 ()				
	如未落实到位，请写出未落实措施及影响程度：									
项目施工期间废气防治环保措施落实情况是否到位？					落实到位 (x)	未落实到位 ()				
	如未落实到位，请写出未落实措施及影响程度：									
项目施工期间是否存在施工废水随意排放现象？					存在 ()	不存在 (x)				
	如存在，请写出其排放废水情况：									
项目施工期间是否存在施工固废随意倾倒现象？					存在 ()	不存在 (x)				
	如存在，请写出其固废倾倒位置情况及其对环境产生污染情况：									
项目营运期各污染物的排放什么对您的影响最大？					噪声 ()	废气 ()	固废 ()	废水 ()	无影响 (x)	
项目营运期间噪声环保措施落实情况是否到位？					落实到位 (x)	未落实到位 ()				
	如未落实到位，请写出未落实措施及影响程度，并提出改进建议：									

项目营运期间大气污染防治环保措施落实情况是否到位?	落实到位 <input checked="" type="checkbox"/>	未落实到位 <input type="checkbox"/>	
	如未落实到位, 请写出未落实措施及影响程度, 并提出改进建议:		
项目营运期间是否存在废水随意排放现象?	存在 <input type="checkbox"/>	不存在 <input checked="" type="checkbox"/>	
	如存在, 请写出其排放废水情况:		
项目营运期间是否存在固废随意倾倒现象?	存在 <input type="checkbox"/>	不存在 <input checked="" type="checkbox"/>	
	如存在, 请写出其固废倾倒位置情况及其对环境产生污染情况:		
您对项目建设总体上持何种态度?	支持 <input checked="" type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	无所谓 <input type="checkbox"/>
	如反对, 请给出理由:		
环保方面还有哪些需要改善:			

西藏藏药集团股份有限公司老厂区 2010 版 GMP 改造工程监测验收公众参与调查结果表

工程概况	西藏藏药集团股份有限公司老厂区 2010 版 GMP 改造工程建设位于拉萨市城关区娘热路 23 号，项目现状总占地面积 33667.8m ² ，总建筑面积 12854.75m ² ，现有一条颗粒生产线、一条胶囊生产线和一条口服液生产线，产品规模为：年生产颗粒剂 2200 万袋、胶囊 7000 万粒、口服液 1500 万瓶。主要产生污染物为废水、废气、噪声及固废，根据我单位现场调查，项目废水现状处置措施为经污水处理设备处理达标后，外排拉萨市污水管网；废气主要为粉尘及锅炉烟气，根据监测报告数据显示，项目废气现状达标排放；噪声主要为设备噪声，根据监测数据显示，其现状厂界噪声达标排放；项目固废分为一般固废及危险固废，现状处置方式为由岗组环卫部门进行清运处理。									
基本情况	姓名	黄文萍	性别	女	年龄	41	民族	汉	文化程度	本科
	单位或住址	娘热路			职务			职业		
	联系方式	1898998113			身份证号	540102197503152520				
对项目的了解程度？	清楚 <input checked="" type="checkbox"/>		一般了解 <input type="checkbox"/>		不了解 <input type="checkbox"/>					
项目实施是否有利于地方经济发展？	有利 <input checked="" type="checkbox"/>		不利 <input type="checkbox"/>		无影响 <input type="checkbox"/>					
项目的实施是否对您的工作生活产生了影响？	有利 <input checked="" type="checkbox"/>		不利 <input type="checkbox"/>		无影响 <input type="checkbox"/>					
对项目建成后的环境影响是否能够接受？	接受 <input checked="" type="checkbox"/>		难以接受 <input type="checkbox"/>		无所谓 <input type="checkbox"/>					
项目施工期间什么对您的影响最大？	噪声 <input type="checkbox"/>		废气 <input type="checkbox"/>		固废 <input type="checkbox"/>		废水废水 <input type="checkbox"/>		无影响 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目施工期间噪声环保措施落实情况是否到位？	落实到位 <input checked="" type="checkbox"/>		未落实到位 <input type="checkbox"/>		如未落实到位，请写出未落实措施及影响程度：					
项目施工期间废气防治环保措施落实情况是否到位？	落实到位 <input checked="" type="checkbox"/>		未落实到位 <input type="checkbox"/>		如未落实到位，请写出未落实措施及影响程度：					
项目施工期间是否存在施工废水随意排放现象？	存在 <input type="checkbox"/>		不存在 <input checked="" type="checkbox"/>		如存在，请写出其排放废水情况：					
项目施工期间是否存在施工固废随意倾倒现象？	存在 <input type="checkbox"/>		不存在 <input checked="" type="checkbox"/>		如存在，请写出其固废倾倒位置情况及其对环境产生污染情况：					
项目营运期各污染物的排放什么对您的影响最大？	噪声 <input type="checkbox"/>		废气 <input type="checkbox"/>		固废 <input type="checkbox"/>		废水 <input type="checkbox"/>		无影响 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目营运期间噪声环保措施落实情况是否到位？	落实到位 <input checked="" type="checkbox"/>		未落实到位 <input type="checkbox"/>		如未落实到位，请写出未落实措施及影响程度，并提出改进建议：					

项目营运期间大气防治环保措施落实情况是否到位？	落实到位 <input checked="" type="checkbox"/>		未落实到位 <input type="checkbox"/>	
	如未落实到位，请写出未落实措施及影响程度，并提出改进建议：			
项目营运期间是否存在废水随意排放现象？	存在 <input type="checkbox"/>		不存在 <input checked="" type="checkbox"/>	
	如存在，请写出其排放废水情况：			
项目营运期间是否存在固废随意倾倒现象？	存在 <input type="checkbox"/>		不存在 <input checked="" type="checkbox"/>	
	如存在，请写出其固废倾倒位置情况及其对环境产生污染情况：			
您对项目建设总体上持何种态度？	支持 <input checked="" type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	无所谓 <input type="checkbox"/>	
	如反对，请给出理由：			
环保方面还有哪些需要改善：				

西藏藏药集团股份有限公司老厂区 2010 版 GMP 改造工程监测验收公众参与调查结果表

工程概况	西藏藏药集团股份有限公司老厂区 2010 版 GMP 改造工程建设位于拉萨市城关区娘热路 23 号, 项目现状总占地面积 33667.8m ² , 总建筑面积 12854.75m ² , 现有一条颗粒生产线、一条胶囊生产线和一条口服液生产线, 产品规模为: 年生产颗粒剂 2200 万袋、胶囊 7000 万粒、口服液 1500 万瓶。主要产生污染物为废水、废气、噪声及固废, 根据我单位现场调查, 项目废水现状处置措施为经污水处理设备处理达标后, 外排拉萨市污水管网; 废气主要为粉尘及锅炉烟气, 根据监测报告数据显示, 项目废气现状达标排放; 噪声主要为设备噪声, 根据监测数据显示, 其现状厂界噪声达标排放; 项目固废分为一般固废及危险固废, 现状处置方式为由岗组环卫部门进行清运处理。												
基本情况	姓名	玉珍	性别	女	年龄	19	民族	藏	文化程度	小学			
	单位或住址				职务			职业					
	联系方式	13618993926			身份证号								
对项目的了解程度?				清楚	<input checked="" type="checkbox"/>	一般了解	<input type="checkbox"/>	不了解	<input type="checkbox"/>				
项目实施是否有利于地方经济发展?				有利	<input checked="" type="checkbox"/>	不利	<input type="checkbox"/>	无影响	<input type="checkbox"/>				
项目的实施是否对您的工作生活产生了影响?				有利	<input checked="" type="checkbox"/>	不利	<input type="checkbox"/>	无影响	<input type="checkbox"/>				
对项目建成后的环境影响是否能够接受?				接受	<input checked="" type="checkbox"/>	难以接受	<input type="checkbox"/>	无所谓	<input type="checkbox"/>				
项目施工期间什么对您的影响最大?				噪声	<input type="checkbox"/>	废气	<input type="checkbox"/>	固废	<input type="checkbox"/>	废水	<input type="checkbox"/>	无影响	<input checked="" type="checkbox"/>
项目施工期间噪声环保措施落实情况是否到位?				落实到位	<input checked="" type="checkbox"/>	未落实到位	<input type="checkbox"/>						
	如未落实到位, 请写出未落实措施及影响程度:												
项目施工期间废气防治环保措施落实情况是否到位?				落实到位	<input checked="" type="checkbox"/>	未落实到位	<input type="checkbox"/>						
	如未落实到位, 请写出未落实措施及影响程度:												
项目施工期间是否存在施工废水随意排放现象?				存在	<input type="checkbox"/>	不存在	<input checked="" type="checkbox"/>						
	如存在, 请写出其排放废水情况:												
项目施工期间是否存在施工固废随意倾倒现象?				存在	<input type="checkbox"/>	不存在	<input checked="" type="checkbox"/>						
	如存在, 请写出其固废倾倒位置情况及其对环境产生污染情况:												
项目营运期各污染物的排放什么对您的影响最大?				噪声	<input type="checkbox"/>	废气	<input type="checkbox"/>	固废	<input type="checkbox"/>	废水	<input type="checkbox"/>	无影响	<input checked="" type="checkbox"/>
项目营运期间噪声环保措施落实情况是否到位?				落实到位	<input checked="" type="checkbox"/>	未落实到位	<input type="checkbox"/>						
	如未落实到位, 请写出未落实措施及影响程度, 并提出改进建议:												

项目营运期间大气污染防治环保措施落实情况是否到位？	落实到位 <input checked="" type="checkbox"/>	未落实到位 <input type="checkbox"/>		
如未落实到位，请写出未落实措施及影响程度，并提出改进建议：				
项目营运期间是否存在废水随意排放现象？	存在 <input type="checkbox"/>	不存在 <input checked="" type="checkbox"/>		
如存在，请写出其排放废水情况：				
项目营运期间是否存在固废随意倾倒现象？	存在 <input type="checkbox"/>	不存在 <input checked="" type="checkbox"/>		
如存在，请写出其固废倾倒位置情况及其对环境产生污染情况：				
您对项目建设总体上持何种态度？	支持 <input checked="" type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	无所谓 <input type="checkbox"/>	
如反对，请给出理由：				
环保方面还有哪些需要改善：				

西藏藏药集团股份有限公司老厂区 2010 版 GMP 改造工程监测验收公众参与调查结果表

工程概况	西藏藏药集团股份有限公司老厂区 2010 版 GMP 改造工程建设位于拉萨市城关区娘热路 23 号，项目现状总占地面积 33667.8m ² ，总建筑面积 12854.75m ² ，现有一条颗粒生产线、一条胶囊生产线和一条口服液生产线，产品规模为：年生产颗粒剂 2200 万袋、胶囊 7000 万粒、口服液 1500 万瓶。主要产生污染物为废水、废气、噪声及固废，根据我单位现场调查，项目废水现状处置措施为经污水处理设备处理达标后，外排拉萨市污水管网；废气主要为粉尘及锅炉烟气，根据监测报告数据显示，项目废气现状达标排放；噪声主要为设备噪声，根据监测数据显示，其现状厂界噪声达标排放；项目固废分为一般固废及危险固废，现状处置方式为由岗组环卫部门进行清运处理。									
	姓名	回吉	性别	男	年龄		民族	藏	文化程度	小学
基本情况	单位或住址	藏医学院安毒院			职务		职业			
	联系方式	13889001066			身份证号	54216197007070238				
对项目的了解程度？				清楚 ()	一般了解 ()	不了解 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目实施是否有利于地方经济发展？				有利 ()	不利 ()	无影响 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目的实施是否对您的工作生活产生了影响？				有利 ()	不利 ()	无影响 <input checked="" type="checkbox"/>				
对项目建成后的环境影响是否能够接受？				接受 ()	难以接受 ()	无所谓 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目施工期间什么对您的影响最大？				噪声 ()	废气 ()	固废 ()	废水 ()	无影响 ()		
项目施工期间噪声环保措施落实情况是否到位？				落实到位 <input checked="" type="checkbox"/>	未落实到位 ()					
	如未落实到位，请写出未落实措施及影响程度：									
项目施工期间废气防治环保措施落实情况是否到位？				落实到位 <input checked="" type="checkbox"/>	未落实到位 ()					
	如未落实到位，请写出未落实措施及影响程度：									
项目施工期间是否存在施工废水随意排放现象？				存在 <input checked="" type="checkbox"/>	不存在 ()					
	如存在，请写出其排放废水情况：									
项目施工期间是否存在施工固废随意倾倒现象？				存在 <input checked="" type="checkbox"/>	不存在 <input checked="" type="checkbox"/>					
	如存在，请写出其固废倾倒位置情况及其对环境产生污染情况：									
项目营运期各污染物的排放什么对您的影响最大？				噪声 ()	废气 ()	固废 ()	废水 ()	无影响 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目营运期间噪声环保措施落实情况是否到位？				落实到位 <input checked="" type="checkbox"/>	未落实到位 ()					
	如未落实到位，请写出未落实措施及影响程度，并提出改进建议：									

项目营运期间大气污染防治措施落实情况是否到位?	落实到位 <input checked="" type="checkbox"/>		未落实到位 <input type="checkbox"/>	
	如未落实到位, 请写出未落实措施及影响程度, 并提出改进建议:			
项目营运期间是否存在废水随意排放现象?	存在 <input type="checkbox"/>		不存在 <input checked="" type="checkbox"/>	
	如存在, 请写出其排放废水情况:			
项目营运期间是否存在固废随意倾倒现象?	存在 <input type="checkbox"/>		不存在 <input checked="" type="checkbox"/>	
	如存在, 请写出其固废倾倒位置情况及其对环境产生污染情况:			
您对项目建设总体上持何种态度?	支持 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	无所谓 <input checked="" type="checkbox"/>	
	如反对, 请给出理由:			
环保方面还有哪些需要改善:				